

## Zpracování měření - kuchařka

### Získání použitelných dat

- Před započítáním vlastního sběru dat je vhodné provést „rekognoskaci terénu“ (jde-li to), a zjistit, zda je vůbec možné získat nějaké měřitelné hodnoty, popř. ve které oblasti. (Zjistíme-li např. VA charakteristiky diody, je vhodné zjistit maximální přípustné napětí a proud na diodě, a ty nepřekročit).
- Při měření je třeba přemýšlet. Je třeba odhadnout, ve které oblasti získávat data tak, aby dala použitelné výsledky. (Říká-li návod „provedte deset měření v rozsahu 0 až 50 V“, přičemž se něco děje pouze v oblasti 3 - 7 V, je jasné, že deset „povinných“ měření je třeba provádět právě v té oblasti.)
- Již v průběhu měření je třeba konzultovat naměřené hodnoty s teoretickými závěry, nebo alespoň se zdravým rozumem. Vychází-li např. hustota ocelového válce 300 kg/m<sup>3</sup>, je jasné, že je něco v nepořádku.

### Zápis použitelných dat

Data by měla být zapisována do přehledných tabulek. K naměřeným datům by měly být poznamenány jednotky, ve kterých bylo měřeno, na jaký rozsah byl nastaven měřicí přístroj a jaká je jeho přesnost. U elektronických obvodů je nanejvýše vhodné připsat si hodnoty skutečně používaných komponent. Při pozdějším zpracování není většinou již možnost tyto údaje získat.

List s naměřenými údaji by měl obsahovat: datum měření, název měřené úlohy, podmínky měření (teplota, tlak, vlhkost) a jednotlivé tabulky by měly být srozumitelně popsány.

### Zpracování naměřených hodnot

Při jednom měření odpovídá chyba měření chybě měřidla. (předpokládáme pečlivou a bezchybnou práci experimentátora).

Při více měřeních je chyba určena jednak chybou měřidla, ale také chybou způsobenou náhodnými procesy při měření. Pak je třeba určit **průměrnou hodnotu**  $\bar{x}$  měřené veličiny a **směrodatnou odchylku**  $\sigma(x)$ <sup>1</sup>. Obvykle se pracuje se **směrodatnou odchylkou aritmetického průměru**  $\sigma(\bar{x})$ <sup>2</sup>. Uvádím příslušné vztahy:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

### Příklad

Desetkrát jsem vážil jeden a tentýž kámen na kuchyňských vahách. Víím, že kuchyňské váhy váží s chybou  $\pm 1$  g. Naměřené hodnoty uvádím v tabulce.

Z naměřených dat určím průměrnou hmotnost a směrodatnou odchylku. Dostávám hodnoty:

$\bar{m} = 42,2$  g,  $\sigma(m) = 9,9$  g,  $\sigma(\bar{m}) = 3,1$  g.

n	m (g)	n	m (g)
1	45,6	6	44,9
2	45,4	7	12,6
3	44,8	8	46,1
4	46,0	9	45,7
5	45,7	10	45,6

<sup>1</sup> Z důvodů nemožnosti použít řecké symboly se směrodatná odchylka někdy také značí jako s(x).

<sup>2</sup> Uvádím oba dva vztahy, protože většina kalkulaček umožňuje automaticky spočítat pouze směrodatnou odchylku, zatímco zde pracujeme se směrodatnou odchylkou aritmet. průměru.

## Vyloučení hrubých chyb

Po měření je vhodné si projít naměřené hodnoty a vyloučit hrubé chyby. Hrubá chyba je (laicky řečeno) hodnota, která se výrazně liší od ostatních. Pro určení hrubých chyb se obvykle používá tzv. **3s kritérium**. Hrubá chyba je ta hodnota, která se nevejde do intervalu  $(\bar{m} - 3\sigma(m), \bar{m} + 3\sigma(m))$ . 3s kritérium bohužel nelze při malém počtu měření použít, takže určení hrubých chyb většinou závisí na vašem odhadu.

V předchozím příkladu velmi vybočuje z ostatních naměřených hodnot hodnota č. 7. Je proto lépe ji označit jako hrubou chybu a nadále s ní vůbec nepočítat. Průměr a odchylku určíme ze zbylých devíti hodnot, čímž získáme přesnější odhad průměrné hmotnosti i menší směrodatnou odchylku:

$$m = 45,5 \text{ g}, \sigma(\bar{m}) = 0,4 \text{ g}.$$

## Určení úplné chyby

Chyba měření získaná z měření mnoha hodnot je dána vzorcem pro směrodatnou odchylku  $\sigma(\bar{m}) = 0,4 \text{ g}$ . Každé jednotlivé měření je ale zatíženo chybou danou nepřesností vah  $m(m) = 1 \text{ g}$ . Tuto skutečnost zohledňuje **úplná**

**chyba měření**. Pro určení úplné chyby měření slouží vztah  $e(m) = \sqrt{\sigma(m)^2 + m(m)^2}$ .

Výslednou takto určenou chybu zaokrouhlíme na jednu, maximálně dvě platné cifry, výsledek poté zaokrouhlíme na stejný počet desetinných míst.

Hmotnost kamene z příkladu je pomocí výše uvedeného postupu určena jako  $m = (45,5 \pm 1,1) \text{ g}$ .

## Nepřímá měření

Často některou veličinu nelze měřit přímo. Pomocí známého vztahu ji ale dokážeme vypočítat z jiných, přímo měřených veličin. Například elektrický odpor  $R$  se přímo měří poměrně obtížně. Pomocí Ohmova zákona jej lze vypočítat z přímo naměřeného napětí a proudu protékajícího vodičem.

## Chyby nepřímého měření

Pro práci s chybami platí, že **žádnou matematickou operací nemohu zmenšit chybu**. Podrobnější úvahou dojdeme k následujícím závěrům: Při sčítání či odčítání měřených veličin je chyba výsledku součtem absolutních chyb. Při násobení a dělení měřených veličin je relativní chyba výsledku rovna součtu relativních chyb.

## Obecný postup určení chyby nepřímého měření:

Vztah určující hledanou veličinu se parciálně derivuje podle všech měřených veličin. Celková chyba je dána součtem abs. hodnot jednotlivých derivací (po dosazení hodnot). Celková maximální chyba nepřímo měřené

veličiny  $x = x(x_1, x_2, \dots, x_n)$  je určena vztahem:  $e(x) = \left| \frac{\partial x}{\partial x_1} \right| e(x_1) + \left| \frac{\partial x}{\partial x_2} \right| e(x_2) + \dots + \left| \frac{\partial x}{\partial x_n} \right| e(x_n)$

### Příklad:

Zjišťuji hustotu kovového válečku, jehož poloměr, výšku a hmotnost jsem změřil přímo. Objem a hustotu určím výpočtem. Víím, že:  $m = (137,60 \pm 0,01) \text{ g}$ ,  $r = (12,0 \pm 0,1) \text{ mm}$  a  $h = (25,4 \pm 0,1) \text{ mm}$ . Hustotu válečku určuji podle

$$\text{vztahu } \rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\pi r^2 h}. \text{ Po dosazení dostávám } \rho = \left( \frac{137,60 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot (12 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 25,4 \cdot 10^{-3}} \right) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

### Určení chyby

Přímo měřené veličiny jsou  $m$ ,  $r$ ,  $h$ , takže vztah pro celkovou chybu má tvar

$e(\rho) = \left| \frac{\partial \rho}{\partial m} \right| e(m) + \left| \frac{\partial \rho}{\partial r} \right| e(r) + \left| \frac{\partial \rho}{\partial h} \right| e(h)$ . Hodnotu  $\pi$  mohu vzhledem k přesnosti měření považovat za známou přesně<sup>3</sup>.

Po dosazení chyb měřidel a derivování dostávám:

$$e(\rho) = \left( \frac{1}{\pi r^2 h} \cdot 10^{-5} + \frac{2m}{\pi r^3 h} \cdot 10^{-4} + \frac{m}{\pi r^2 h^2} \cdot 10^{-4} \right) \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Celková chyba určení hustoty je tedy

$$e(\rho) = \left( \frac{1}{\pi \cdot (12 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 25,4 \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{-5} + \frac{2 \cdot 137,6 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot (12 \cdot 10^{-3})^3 \cdot 25,4 \cdot 10^{-3}} \cdot 10^{-4} + \frac{137,6 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot (12 \cdot 10^{-3})^2 \cdot (25,4 \cdot 10^{-3})^2} \cdot 10^{-4} \right) \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{Hustot}$$

a válečku je tedy  $(11974,9 \pm 247,6) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ .

### **Postup – shrnutí:**

1. Pečlivě a přesně měřím potřebné hodnoty, zapisuji do přehledné tabulky, poznamenávám si jednotky, přesnost měření jakož i všechny další relevantní údaje.
2. naměřené hodnoty statisticky zpracuji
3. Ze zjištěných chyb měření a známých chyb měřidla určím úplnou chybu naměřených hodnot
4. V případě, že zjišťuji hodnotu určenou výpočtem z naměřených veličin, určím celkovou maximální chybu nepřímého měření.

---

<sup>3</sup> To není tak úplně pravda, ale pro jednoduchost se s tím v daný okamžik spokojíme, zvláště, používáme-li „kalkulačkovou“ hodnotu  $\pi$  určenou na 10 platných míst.